Machine de fixation à vis automatique

Fiche technique indicative

Assemblée

Paramètre	Valeur indicative
Taille de vis prise en charge	M1.0–M5.0
Couple de serrage maximum	4.9 N·m
Alimentation	Alimentateur à vis automatique

La configuration finale figure dans le devis Feixing.